





KODNI BROJ: P41294X, S41294X

Naziv proizvoda: Unimax stezaljke AL /S (16-50; 6-95; 16-120; 50-240)

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1. Pre ugradnje konektora, preporučuje se čišćenje provodnika čeličnom četkom od prljavštine i/ili prašine.	
2. Odvrnuti zavrtnje Unimax stezaljke da bi imali dovoljno prostora za postavljanje provodnika u stezaljku.	
3. Postaviti provodnike (glavni i odvojni) u paralelne žlebove stezaljke kao što je prikazano na slici.	
4. Zavrnuti vijke Unimax stezaljke odgovarajućim ključem do momenta kidanja samokidajuće glave. Na ovaj način će biti ostvaren adekvatan moment zatezanja vijaka stezaljke.	
5. Unimax stezaljka je sada spremna za eksploataciju.	

PRAVNO OBAVEŠTENJE:

Proizvod mora da instalira samo kompetentna i obučena osoba sa praksama u instalaciji i sa dovoljnim poznavanjem dobre bezbednosne i instalacione prakse u pogledu električne opreme. PLAMEN ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa potraživanjima koja proizilaze iz zloupotrebe, nepravilne instalacije ili ignorisanja nacionalnih bezbednosnih propisa ili drugih nacionalnih odredbi. Nepoštovanje uputstava za instalaciju može dovesti do oštećenja proizvoda i ozbiljnih ili smrtonosnih povreda.

