




KODNI BROJ: P41242X i D41242X
Naziv proizvoda: Unimax stezaljke AL/Cu

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1.	Pre ugradnje konektora, preporučuje se čišćenje provodnika čeličnom četkom od prljavštine i/ili prašine.	
2.	Odvrtnuti zavrtnje Unimax stezaljke da bi imali dovoljno prostora za postavljanje provodnika u stezaljku.	
3.	Postaviti provodnike (glavni i odvojni) u paralelne žlebove stezaljke kao što je prikazano na slici.	
4.	Zavrnuti vijke Unimax stezaljke odgovarajućim ključem do nominalne vrednosti momenta koja je naznačena na stezaljci.	
5.	Unimax stezaljka je sada spremna za eksploataciju.	

PRAVNO OBAVEŠTENJE:

Proizvod mora da instalira samo kompetentna i obučena osoba sa praksama u instalaciji i sa dovoljnim poznavanjem dobre bezbednosne i instalacione prakse u pogledu električne opreme. PLAMEN ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa potraživanjima koja proizilaze iz zloupotrebe, nepravilne instalacije ili ignorisanja nacionalnih bezbednosnih propisa ili drugih nacionalnih odredbi. Nepoštovanje uputstava za instalaciju može dovesti do oštećenja proizvoda i ozbiljnih ili smrtonosnih povreda.

